

Švihov



Základní charakteristika obce

Počet obyvatel (vždy k 31. 12.) 2011 | 2013 | 2015 | 2017 | 2019: 49 | 48 | 49 | 53 | 56

www.obec-svihov.cz

Obec Švihov patří k nejmenším obcím ve správní obvodu ORP Rakovník, a to jak populačně, tak rozlohou svého správního území. Obec je rozdělená na severní a jižní část tokem Rakovnického potoka. Souběžně s potokem pak prochází napříč obcí, ve směru západ-východ, silnice II/228 z Rakovníka do Jesenice a také železniční trať č. 161 Rakovníka do Bečova na Teplou.

Krajina obce je jen mrně vlněná a je prakticky celá intenzivně zemědělsky obhospodařovaná. Krajinou osu obce tvoří Rakovnický potok.

Sídelní struktura obce je tvořena jednak hlavním sídlem Švihov, které je Rakovnickým potokem rozdělené na jižní a severní část a samota na západním okraji sídla

První písemná zmínka o obci pochází z roku 1405.

Hodnoty na území obce

Přírodní a krajinné hodnoty

Přírodní park Jesenicko (jen okrajově)

Rakovnický potok

V obci probíhají komplexní pozemkové úpravy

Kulturně historické hodnoty

Unikátně dochovaná urbanistická i stavební historická urbanistická struktura sídla Švihov, prakticky bez jakýchkoli novodobých urbanistických zásahů – zemědělské usedlosti a chalupy štítově orientované do dvojice návsi (spodní náves obdélná, horní náves okrouhlá)

Boží muka ve Švihově (NKP) – Pilířová boží muka v historizujících formách, tesaná z kamene. Nástavec s malbou ve vpadlém poli vrcholí kovaným křížkem. Situována jsou na rozcestí.

Kaplička na návsi ve Švihově

Švihov

Civilizační hodnoty

Silnice II/228 Rakovník – Jesenice
Železniční trať č. 161 Rakovník – Bečov nad Teplou
Železniční zastávka Švihov u Jesenice na železniční trati č. 161
Zahradnictví Vladimír Kout
Dětské hřiště

Hlavní požadavky na změny v území (nad rámec územního plánu)

Požadavky na změny v území vyplývající z platných ZÚR Středočeského kraje ve znění Aktualizace č. 1 a č. 2

Žádné požadavky nevyplývají

Požadavky na změny v území vyplývající z rozpracované Aktualizace č. 3 ZÚR Středočeského kraje (návrh pro SJ)

Žádné požadavky nevyplývají

Požadavky na změny v území vyplývající ze strategického plánu rozvoje obce

Obec nemá strategický plán

Záměry dle dotazníku obce 2020

Výstavba vodovodu (v horizontu 2 let, čeká se na napojení na vodovod Jesenice)

Pozitiva

Negativa

Životní prostředí

Celkově příznivé hodnocení stavu ovzduší
Celkově příznivé hodnocení odpadového hospodářství

Nízká kvalita ZPF (vyšší podíl IV. a V. TO)
Území s extrémním narušením přírodních struktur (KES < 0,1)
– obec s nejnižší ekologickou stabilitou v celém území SO ORP
Vysoká míra zornění
Téměř žádné lesy ani další ekologické stabilní plochy

Hospodářský rozvoj

Poloha na silnici II/228 a železniční trati č. 161
Nulová nezaměstnanost
Vysoká míra podnikatelské aktivity

Obec bez výrazné atraktivity pro cestovní ruch a turistiku, bez ubytovacích zařízení
Velmi slabá ekonomická základna
Obec není plynofikována a není zde zavedena kanalizace ani vodovod
Značná vzdálenost a nepřímé spojení do centra ORP Rakovník

Soudržnost společenství obyvatel

Přistěhovalectví do obce v posledních letech – výrazný růst počtu obyvatel
Nová bytová výstavba

Chybějící občanská vybavenost
Nepříznivá věková struktura obyvatel
Velmi starý bytový fond
Vysoký podíl neobydlených bytů

Vyhodnocení územních podmínek a potenciálů jednotlivých pilířů udržitelného rozvoje území

Životní prostředí

-

Hospodářský rozvoj

-

Soudržnost společenství obyvatel

-

Zařazení obce do kategorie vyváženosti pilířů URÚ

4

Švihov

Problémy/závady k řešení v územním plánu

Regulovaný/napřímený Rakovnický potok

Absence údolní nivy Rakovnického potoka, niva oraná až téměř na břehovou linii potoka, jen minimální šíře pásu břehové vegetace

Úplná absence lesů na území obce.

Velmi vysoká míra zornění zemědělské půdy, velmi nízký podíl ekologicky stabilních krajinných ploch

Extrémně nízká ekologická stabilita území (území se zřetelným narušením přírodních struktur (KES < 0,1))

Prakticky veškerá zemědělská půda na území obce ohrožená větrnou erozí

Nevyužitý rekreační potenciál Rakovnického potoka v průchodu potoka zástavbou obce

Řídká síť cest ve volné krajině > snížená prostupnost volné krajiny pro chodce a cyklisty, snížený rekreační potenciál volné krajiny

Železniční zastávka Švihov u Jesenice umístěn v izolované poloze, daleko od obce.

Obec zcela bez občanského vybavení

Velmi slabá ekonomická základna

Obec nemá dostatek rozvojových ploch pro bydlení (dotazník obce 2020)

Obec nemá dostatek rozvojových ploch pro výrobu (dotazník obce 2020)

Obec nemá dostatek rozvojových ploch pro cestovní ruch a rekreaci (dotazník obce 2020)

Obec bez kanalizace a vodovodu

Absence plynofikace

Absence požární zbrojnice SDH v obci – nesplněna docházka požární zbrojnice SDH 1 000 m z obytných území

Jižní část obytného území jádrového sídla Slabce leží mimo pěší dostupnost dětského hřiště 200 m od obytných domů

Nesplněn standard pěší dostupnosti hřiště pro mladší školní děti 500 m od obytných domů – absence hřiště pro mladší školní děti na území celé obce

Nesplněn standard pěší dostupnosti hřiště pro mládež a dospělé 1 000 m od obytných domů – absence hřiště pro mládež a dospělé na území celé obce