



MURAX001854Z

<b>Váš dopis zn./ze dne</b>	<b>Naše značka</b>	<b>Vyřizuje/linka</b>	<b>Rakovník</b>
11. 1. 2016 MURAP004ICVF	MURA/4172/2016	Ing. Ivo Žďánský /l. 127	22.1.2016

**Podání informace na základě žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb.**

Vážený

na základě Vaší žádosti ze dne 11. 1. 2016 evidovanou pod PISD MURAICVF, kde požadujete informaci „*jaké vrchní potrubí vede z pozemkové parcely č. 1632/3, která je ve vlastnictví města Rakovníka na pozemkovou parcelu č. 1632/81, obě v k. ú. Rakovník*“ vám sdělujeme následující:

Vámi uváděná p. p. č. 1632 /81 v k. ú. Rakovník má s p. p. č. 1632/3, rovněž v k. ú. Rakovník společnou východní, jižní a díky svému tvaru i část západní hranice. Při prohlídce těchto společných hranic předmětných pozemků dne 13.1. 2016 na místě samém nebylo identifikováno na společných hranicích o délce cca 58 m žádné vrchní potrubí, které by splňovalo podmínky Vaší identifikace.

S pozdravem

Ing. Ivo Žďánský  
vedoucí odboru správy majetku

Město Rakovník  
Odbor správy majetku  
Husovo nám. 27, 269 18 Rakovník